



# U-Car Grading Report

รายงานผลการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  
ภายใต้การดูแลของสมาคมการประเมินสภาพรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น



Japan Automobile Appraisal Association

• **CAR CREDO**



# U-car Grading Report

หนังสือรับรอง โดย GOO INSPECTION

หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารถยนต์ที่ระบุรายละเอียดตามด้านล่าง ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมประเมินรถยนต์แห่งประเทศไทย (Japan Automobile Appraisal Association)

## รายละเอียด

|        |                      |                   |            |
|--------|----------------------|-------------------|------------|
| รุ่น   | TOYOTA COROLLA ALTIS |                   |            |
| สี     | Black                |                   |            |
| รุ่นปี | 2012                 | เลขไมล์           | 115,415กม. |
| แบบ    | เลขตัวถัง            | MR053REE204129538 |            |

หมายเหตุ

## ระดับคุณภาพ

ภายนอก ★★★★★

ภายใน ★★★★★☆

โครงสร้าง สภาพดีเยี่ยม

เครื่องยนต์ สภาพดี

วันที่ตรวจสอบ 2018/12/11

สาขา T.K. Autocar 2

ที่อยู่

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะที่ขับรถ  
หนังสือรับรองฉบับนี้ แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้ทำการตรวจสอบ และไม่ได้  
รับประกันคุณภาพของสินค้าในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก  
วันที่ตรวจสอบ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตนเอง

Goo INSPECTION  
ได้รับการรับรองจาก JAAA:



Japan Automobile Appraisal Association

## หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพของรถยนต์

|               |            |                       |  |
|---------------|------------|-----------------------|--|
| วันที่ตรวจสอบ | 2018/12/11 | วันที่ตรวจสอบอีกครั้ง |  |
|---------------|------------|-----------------------|--|

| ระดับคุณภาพ          |  |                     |  |
|----------------------|--|---------------------|--|
| EXTERIOR/ สภาพภายนอก |  | INTERIOR/ สภาพภายใน |  |
| ★★★★★                |  | ★★★★☆               |  |

หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพของรถยนต์

| เล็กมาก                                       | มีขนาดเล็กกว่าเหรียญสิบ | เล็ก                       | มีขนาดเล็กกว่าการวัด | ปานกลาง                                   | มีขนาดเล็กกว่ากระดาษA4 | ใหญ่                       | มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษA4 | จำนวนน้อย | 5-6แห่ง | จำนวนมาก | มากกว่า7แห่ง |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี                    |                         | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                      | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี ศูนย์ไม่ตรง มี |                        | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                        |           |         |          |              |
| รอยบุ๋มใหญ่ 5                                 |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยบุ๋มใหญ่ 5              |                        |           |         |          |              |
| ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี                    |                         |                            |                      |                                           |                        | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                        |           |         |          |              |
| รอยขีดข่วน มี                                 |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยขีดข่วน มี              |                        |           |         |          |              |
| ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี                    |                         |                            |                      |                                           |                        | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                        |           |         |          |              |
| รอยบุ๋มใหญ่ 5                                 |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยบุ๋มใหญ่ 5              |                        |           |         |          |              |
| ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี                    |                         |                            |                      |                                           |                        | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                        |           |         |          |              |
|                                               |                         | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี |                      | ทำเครื่องหมายจากงานโลหะ มี                |                        | ดลอกหรือDent S             |                        |           |         |          |              |
| รอยย่น,รอยขีดข่วน S Double-sided tape mark มี |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยย่น,รอยขีดข่วน M        |                        |           |         |          |              |
| รอยย่น S                                      |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยย่น M                   |                        |           |         |          |              |
|                                               |                         |                            |                      |                                           |                        | รอยขีดข่วน บางส่วน         |                        |           |         |          |              |
|                                               |                         |                            |                      |                                           |                        |                            |                        |           |         |          |              |
|                                               |                         |                            |                      |                                           |                        |                            |                        |           |         |          |              |

[บันทึก]

エンジンルーム錆び  
ボンネット調整跡  
トランクフード調整跡

[หน้าต่าง]  
กระจกหน้ารถ หินกระเด็น บางส่วน

[เบาะ]  
Right head light หมอก ชุ่นมัว บางส่วน

[ภายใน]  
ห้องของ สกปรก,รอยขีดข่วน บางส่วน  
การขัดสี รอยย่น,รอยขีดข่วน มี  
ตกแต่งอื่นๆ รอยขีดข่วน บางส่วน  
Headliner สกปรก S

QR สำหรับรายงานการวินิจฉัย CP

<http://npo-jaaa.or.jp/en/download/>

คำอธิบายด้านบนขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ตรวจสอบ ระดับคุณภาพที่ประเมินอาจแตกต่างจากการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยสถาบันอื่นๆ


















การวินิจฉัย CP 1

การวินิจฉัย CP 2

AIS

4G+

70%

11:38 น.


<

System Scan



TOYOTA V49.16 > 16PIN DLC(Ja...AURIS > 2007.08- > System Scan

| System Name       | State    |
|-------------------|----------|
| Engine and ECT    | Equipped |
| ABS/VSC/TRC       | Equipped |
| EMPS              | Equipped |
| SRS Airbag        | Equipped |
| Main Body         | Equipped |
| Air Conditioner   | Equipped |
| Combination Meter | Equipped |
| D-Door Motor      | Equipped |



## เกณฑ์การประเมินของ Goo Inspection

|             |                       | อันดับ                  | รายละเอียด                                                             |
|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ภายนอก      | การประเมินภายนอก      | ★★★★★                   | ดีมาก                                                                  |
|             |                       | ★★★★☆                   | ดี                                                                     |
|             |                       | ★★★☆☆                   | ปานกลาง                                                                |
|             |                       | ★★☆☆☆                   | น้อย                                                                   |
|             |                       | ★☆☆☆☆                   | น้อยมาก                                                                |
| ภายใน       | การประเมินภายใน       | ★★★★★                   | ดีมาก                                                                  |
|             |                       | ★★★★☆                   | ดี                                                                     |
|             |                       | ★★★☆☆                   | ปานกลาง                                                                |
|             |                       | ★★☆☆☆                   | น้อย                                                                   |
|             |                       | ★☆☆☆☆                   | น้อยมาก                                                                |
| โครงรถยนต์  | สภาพที่ยอดเยี่ยม      |                         | ไม่พบความเสียหายใดๆ                                                    |
|             | ประวัติการซ่อมแซม     | สภาพที่ดี               | มีร่องรอยการชนบริเวณโครงสร้างส่วนหน้าหรือหลัง                          |
|             |                       | สภาพที่ยอมรับได้        | มีร่องรอยการชนบริเวณโครงสร้างส่วนหน้าหรือหลังในระดับที่มากกว่าระดับแรก |
|             |                       | จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง | โครงสร้างในส่วนที่หนึ่งผู้โดยสารมีร่องรอยจากการชน                      |
| เครื่องยนต์ | การประเมินเครื่องยนต์ |                         | สภาพที่ดี                                                              |
| น้ำท่วม     | ไม่มีน้ำท่วม          |                         | ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ                                                    |
|             | ระดับของสภาพน้ำท่วม   | Lv1                     | Lv1 หมายถึงสภาพที่มีน้ำซึ่งอยู่ภายในด้านล่างเบาะนั่งในรถ               |
|             |                       | Lv2                     | Lv2 หมายถึงสภาพที่มีน้ำซึ่งเข้ามาในเบาะนั่งในรถ                        |
|             |                       | Lv3                     | Lv3 หมายถึงสภาพที่รถทั้งคันจมอยู่ในน้ำ                                 |

### 1.หมายเหตุ ภายนอก

- ☐ การแก้ไขปรับปรุง/การซ่อมแซมหมายถึงสถานภาพซึ่งได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วโดยการเคลือบสี,การใส่และ/หรือการเปลี่ยนแผ่นโลหะ
- ☐ สภาพร่องยางล้อรถแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยวัดจากสภาพผิวดอกยางและความลึกของเส้นยาง

### 2.หมายเหตุ ภายใน

- ☐ การเปลี่ยนแปลงสถานะปกติตามสภาพการใช้งานตามปกติไม่นำมาใช้พิจารณาในการตรวจสอบ

### 3.หมายเหตุ โครงรถยนต์

- ☐ ค่าจำกัดความของประวัติการซ่อมแซมคือ "สถานภาพที่เกิดความเสียหายใดๆที่โครงรถยนต์อื่นเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หรือปัญหาใดๆและ/หรือสถานภาพที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าของรถยนต์ลดลง"
- ☐ ระดับความเสียหายถูกตัดสินจากการสังเกตโดยสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบซึ่งจะทำการวินิจฉัยแยกความเสียหายระดับเบา ระดับกลางและระดับรุนแรง

### 4.หมายเหตุ เครื่องยนต์




- ☐ การตรวจสอบได้ดำเนินการมากกว่า 7 รายการ : เครื่องยนต์,ชุดเกียร์,ยางหุ้มเพลา,เสียงท่อไอเสีย,ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศ,พวงมาลัยพาวเวอร์และกระจกไฟฟ้า
- การตรวจสอบขั้นแรกจากการเดินเครื่องยนต์เพื่อวินิจฉัยสภาวะที่ผิดปกติ
- ☐ หากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบปัญหาใดๆใน 7 รายการดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะไม่จัดอันดับเครื่องยนต์จะปฏิบัติเพียงระบุสภาพที่ไม่ดีของรถยนต์

### 5.หมายเหตุ การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์

- ☐ การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการมากกว่า 5 รายการ : เครื่องยนต์,ABS,ถุงลมนิรภัย,ชุดเกียร์และพวงมาลัยพาวเวอร์
- ☐ ผลการวินิจฉัยถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกสภาพ เมื่อแนวปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาปัญหาขึ้นได้ถูกบันทึกอยู่ในแผ่นบันทึกสภาพไว้แล้ว

### 6.หมายเหตุ น้ำท่วมรถยนต์

- ☐ การตัดสินดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดสินจากเส้นมอกระดับการจม(waterline)หรือข้อมูลสำหรับการตัดสินอื่นๆ ซึ่งตัดสินจากหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง
- ☐ รถจมน้ำนั้นมีการให้พบหลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย





## ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. หน้าที่การให้บริการต่อผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ขาย ในการให้บริการ ให้ข้อมูลหรือตอบคำถามต่อผู้ใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถโดย Goo Inspection ที่ได้ขายให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ซื้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Service condition to the customer, as seller who provides services, information or provide answer to the user which related to car inspection by Goo inspection. Which sell to user as buyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. เงื่อนไขการเรียกร้องค่าเสียหาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการยอมรับข้อตกลงที่ว่า grasia Bangkok และ JAAA ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทสมาชิก และไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีถูกเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าชดเชยต่างๆ กรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถ บริษัทสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อค่าดำเนินการแก้ไขความเสียหายนั้นๆ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Claiming condition, customer agree and accept that grasia Bangkok and JAAA do not have responsibility for any lost or damage to member company that happen after the inspection. In the event of third party claim or prosecute for lost or damage in any kinds that related to our inspection, the member company shall take full responsibility and take action to solve problems for third party.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. การตรวจสอบโดย Goo Inspection จะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขของการกระทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะใดๆ การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Goo Inspection will not be responsible for the terms of any transaction between any persons in relation to any vehicle inspection by Goo Inspection for resolving any dispute between any person regarding any transition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. ระเบียบและการใช้ใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถ และแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) บริษัทสมาชิกยอมรับในการถูกระงับสิทธิการใช้ใบรับรอง ในกรณีที่เข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ระยะทางวิ่งของรถเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ก.ม. นับจากวันตรวจสอบครั้งสุดท้าย (2) รถมีสภาพต่างจากเนื้อหาที่ระบุในใบรับรองหรือแผ่นตรวจสอบ (3) ขายรถที่ผ่านการรับรองโดย Goo Inspection และทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือสาขา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. Procedure and usage of inspection certificate and check sheet, member company accept to suspension the right of certificate and check sheet in the following condition; (1) car mileage has increase more than 50 km. since the last date of inspection (2) car condition has changed from the information in certificate and check sheet (3) Change of company name or branch name after selling car that has Goo Inspection certified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. รถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบสภาพ โดยทาง Goo Inspection ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพรถที่มีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบสภาพ" JAAA หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ เป็นผู้พิจารณาว่ารถคันดังกล่าว เป็นรถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบสภาพหรือไม่ และบริษัทสมาชิกยอมรับในผลการพิจารณาดังกล่าว<br>(1) รถที่มีการดัดแปลงมาตรวัดระยะทางวิ่ง (2) รถที่มีการปลอมแปลงหมายเลขตัวถัง รถที่หมายเลขตัวถังไม่ตรงกับความเป็นจริง หมายเลขดังซ้ำกับรถคันอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเลข (3) รถที่โจรกรรมมา รถติดจำนอง รถที่ถูกยึด หรือรถใดๆ ก็ตามซึ่งมีข้อพิพาททางกฎหมาย (4) รถที่ตรวจสอบแล้วว่าเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนส่วนสำคัญเสื่อมสภาพ (5) รถที่มีสภาพเสียหายจากอุบัติเหตุ (6) รถที่ grasia Bangkok หรือ JAAA พิจารณาแล้วว่าเป็นรถที่ไม่เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบสภาพ | 5. Car that not in the scope of inspection policy, Goo Inspection shall not inspect car that have condition that meet the following criteria which in this document will called "cat that not in the scope of inspection". JAAA or inspector will judge whether car condition is in the scope of inspection or not and member company accept the judgment result; (1) car that has been altered car's mileage meter (2) car that has alteration chassis number, car that chassis number not match with the original number or duplicate with other car's number (3) Car that has been stolen, detained, or any kinds of legal dispute (4) car that main engine or main part has deteriorate or unable to function properly (5) car that has been damage from the accident (6) car that grasia Bangkok or JAAA have concluded that not in the scope of inspection policy |
| 6. ผลการตรวจสอบสภาพรถ และการไม่รับประกันถึงผลในอนาคต ทั้งนี้บริษัทสมาชิกยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่า ผลการตรวจสอบสภาพรถหมายถึง สภาพรถในช่วงเวลาที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงผลการตรวจสอบสภาพรถในอนาคต รวมถึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อการรับประกันใดๆ ได้ทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Inspection result and non-warranty for the future effect, member company accept the term and condition that; inspection result is represent the condition of the car during the inspection period only, inspection result shall not carry warranty in the future event, also cannot use as evident for any mean of warranty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. ข้อตกลงและยอมรับการใช้รายงานตรวจสอบสภาพรถ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการใช้รายงานการตรวจสอบสภาพรถฉบับนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Goo Inspection เท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Term and condition of usage for Goo inspection report, customer agree and accept in term and condition of usage of Goo Inspection's report and shall follow accordingly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

INSPECTOR ID: 30202  
NAME: Masanobu Iwai

BRANCH NAME: \_\_\_\_\_

岩井 正信

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ (Inspector's Signature)

ว/ด/ป (Inspector date) : \_\_\_\_\_

ลายมือชื่อผู้ให้บริการ (Customer's Signature)

ว/ด/ป (Inspector date) : \_\_\_\_\_



Japan Automobile Appraisal Association



ติดตามข่าวสาร Goo Inspection ได้ที่ Facebook  
<https://www.facebook.com/GooINSPECTION.TH/>



QR Code สำหรับดาวน์โหลด Report PDF  
<http://npo-jaaa.or.jp/en/download/>